



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Руководителям организаций
(согласно списку)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Конструкторов ул., д. 82, Воронеж, 394038
Телефон: (473)260-86-90, факс: (473) 260-86-91
E-mail: vdon@gosnadzor.ru
v1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>
ОКПО 00257667, ОГРН 1023601536200
ИНН/КПП 3665004949/366501001

26.12.2022 № 220-7817

На № _____ от _____

Об информировании поднадзорных
организаций

Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в целях обеспечения безопасной эксплуатации и принятия профилактических мер по недопущению аварий и травматизма на опасных производственных объектах на которых эксплуатируется оборудование, работающее под избыточным давлением, информирует.

24 июня 2022 в Лямбирском районе Республики Мордовия в отделении Коммунар АО «Агрофирма «Октябрьская» зарегистрировано учетное событие – авария с разрушением здания участка подготовки пара в кормовом цеху и связанный с ней несчастный случай, произошедшие в результате взрыва парового котла (парогенератора) ЕСО-PAR-700-10,0.

В результате аварии погиб 1 человек.

Одной из причин аварии стало неудовлетворительное качество сварных соединений.

В этой связи, в целях минимизации и предупреждения правонарушений организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты (далее - ОПО) на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (далее – ОРПД), обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения требований законодательства в области промышленной безопасности и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при проектировании, строительстве, монтаже и эксплуатации объектов, на которых

используется ОРПД. При этом особое внимание необходимо уделять контролю качества сварных соединений.

Для осуществления надлежащего контроля качества сварных соединений, а также для дальнейшей эксплуатации ОРПД, необходимо руководствоваться следующими документами:

- инструкция завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2020 № 519;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.12.2020 № 478.



Г.В. Минаков