



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Конструкторов ул., д. 82, Воронеж, 394038
Телефон: (473) 260-86-90
E-mail: vdon@gosnadzor.ru,
v1_priemnaya@vdon.gosnadzor.gov.ru
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>
ОКПО 00257667, ОГРН 1023601536200
ИНН/КПП 3665004949/366501001

Руководителям организаций,
эксплуатирующих
грузоподъемные краны-
манипуляторы изготовленные
ООО «Производственно-торговая
компания «Намсан»
г. Санкт-Петербург

(по списку)

11.03.2025 № 220-1029

На № _____ от _____

О направлении информации о причинах аварии
при эксплуатации крана-манипулятора
изготовленного ООО «Производственно-
торговая компания «Намсан»

Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору сообщает, что в ходе расследования аварии, повлекшей групповой несчастный случай, происшедшей при эксплуатации крана-манипулятора многофункционального автомобильного с пассажирской дизлектрической подъемной платформой КММ-2076-012, зав. № 0167, изготовленного ООО «Производственно-торговая компания «Намсан» г. Санкт-Петербург, оснащенного краноманипуляторной установкой RUSMAN 2076, был установлен факт нарушения при изготовлении узла крепления люльки к оголовку краноманипуляторной установки, а именно, отступление от проектных размеров.

Авария (отрыв люльки от стрелы) произошла в результате разрушения узла крепления люльки. Фактические замеры показали, что изготовителем применена алюминиевая шайба с наружным фактическим диаметром 41 мм (по чертежам изготовителя диаметр шайбы должен быть 60 мм), которая не перекрывает отверстие в кронштейне с фактическим диаметром 42х60 мм.

В целях недопущения условий для возникновения подобных случаев аварийности и травматизма при применении по назначению подъемных

сооружений обращаю Ваше внимание на необходимость выполнения следующих мероприятий:

- ознакомить с настоящим информационным письмом работников, осуществляющих эксплуатацию грузоподъемных кранов-манипуляторов, изготовленных ООО «Производственно-торговая компания «Намсан»;
- провести внеочередные технические освидетельствования грузоподъемных кранов-манипуляторов, при этом особое внимание уделить контролю за состоянием узла крепления люльки, а также металлоконструкций и сварных соединений грузоподъемных машин;
- обеспечить содержание эксплуатируемых подъемных сооружений в работоспособном состоянии и безопасные условия их работы путем организации надлежащего надзора и обслуживания, технического освидетельствования и ремонта.

Заместитель руководителя

Г.В. Минаков

